

A large sunburst graphic with many thin lines radiating from the center, positioned behind the main text.

Smart Construction Retrofit v1.5.8 更新内容

コントローラのモデルSCRF00AT03で『GNSS Heading Unusable』が表示され、安定して利用できない不具合があったため、v1.5.8で対策を実施しました。

GNSSはFIXしているが「GNSS Heading Unusable」が消えない。FIXするが長続きせず、安定した稼働ができない。



重要事項

PRODUCT NAMEが『**SCRF00AT03**』のコントローラはPilot UPDを利用してFWのアップデートをお願い致します。設定ファイルの初期化は必要ありません。

